



ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾಪಾಅ:ಕವಿ-2:ಸಇಂ-6:21-22

ದಿನಾಂಕ: 9/11/21

ಇವರಿಗೆ:

Principal,
Jain Public School,
J.P.Nagar 7th Phase
Bangalore-560 078.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ	ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ	1) ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ 03-08-2021. 2) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.9ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಕಛೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:608-ಬಿ:ದಿನಾಂಕ 08-11-2021.


ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, Principal, Jain Public School, No.103, Kothnuru Dinne Road, Ashwath Narayana Layout 7th Phase, J.P.Nagar, Bangalore ರವರು ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

ಅದರಂತೆ, ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 08-11-2021ರಂದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ನಂ.9ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಉಪವಿಭಾಗ ರವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ (2)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

- Principal, Jain Public School, No.103, Kothnuru Dinne Road, Ashwath Narayana Layout, 7th Phase, J.P.Nagar, Bangalore ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಿನಾಂಕ 08-11-2021 ರಂದು ಜಂಟಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಟ್ಟಡವು ನೆಲಮಹಡಿ ಹಾಗೂ 3 ಮೇಲ್ಕಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಕಟ್ಟಡವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ..
- ಕಟ್ಟಡದ ನಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಧೃಡೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸದೃಢತೆಯನ್ನು Department of Civil Engineering, UVCE, Bangalore University, Bangalore / Sree Tech Supports Civil Engineering Consultants and Laboratories, Bangalore ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡವು ಸದೃಢವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರೋಫೇಸರ್‌ರವರಿಂದ ಧೃಡೀಕರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
- ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಳವು Zone-II ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Department of Civil Engineering, UVCE, Bangalore University, Bangalore / Sree Tech Supports Civil Engineering Consultants and Laboratories, Bangalore ರವರು ಕಟ್ಟಡವು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇರುವುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 09-11-2021 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವು "Structurally Stable" ಇದೆ ಎಂದು ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ನಂ.2ನೇ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು.